

**浪潮网络 SC9600E 系列交换
机软件版本发布说明书
(20220523)**

目 录

1. 涉及设备说明	3
1.1 设备版本信息	3
1.2 软件版本 MD5 值	3
1.3 配套网管	3
2 新增/变更说明	3
2.1 问题解决说明	3
2.2 新增功能说明	3
2.3 变更功能说明	3
2.4 新增板卡说明	3
2.5 新增/变更工程维护操作说明	3
3 兼容或配套方式	4

1. 涉及设备说明

1.1 设备版本信息

设备型号

序号	产品名称
1	SC9600E 系列高端交换机

1.2 软件版本 md5 值

SC9600E-MCC-V310R230-build20220523.Z MD5 值: B941A913354703380976EBC2AC249AEB

SC9600E-LC-V310R230-build220220523.Z MD5 值: 51C2FBB2DAEA1AE10B37DC9986F1491B

1.3 配套网管

无

2 新增/变更说明

2.1 问题解决说明

1. 解决 SC9600E 当 vlan 中没有端口或者已关闭时, vlan if 接口仍可 ping 通问题;
2. 修复 shutdown/no shutdown40g 拆分成 10g 端口后, 接口 updown 打印有误问题;

2.2 新增功能说明

新增 ssh 支持 ipv6 地址访问。

2.3 变更功能说明

无

2.4 新增板卡说明

2.4.1 规格性能

无

2.4.2 注意事项

无

2.5 新增/变更工程维护操作说明

2.5.1 新增**操作

无

2.5.2 变更用户登录操作

无

2.5.3 缺省配置、参数变更

无

3 兼容或配套方式

单台设备上所有主控和线卡的版本需要保持一致，不能和之前版本进行混插。